Adhesivo Instantáneo

Última revisión: 01.10.19

Súper Bonder Original

Adhesivo instantáneo universal, de gran resistencia.

Características

- Adhiere múltiples materiales.
- Gran resistencia.
- Viscosidad media
- Resistente a la humedad, agentes químicos y bajas temperaturas.
- Resistente al agua intermitente.
- Fragüe transparente
- No requiere soporte.



Campo de Aplicación

Recomendado para la reparación de figuras, joyas, cámaras, juguetes, partes metálicas, piezas de caucho o goma.

Materiales No Porosos	Materiales Porosos
♦ Metales	♦ Madera
♦ Hierro	♦ Cuero
♦ Loza	♦ Cuero sintético
♦ Porcelana	♦ Corcho
♦ Caucho	♦ Cartulina
♦ Cerámica	♦ Cartón
♦ Plásticos	♦ Papel

Los adhesivos instantáneos no adhieren plásticos a base de teflón, polietileno, polipropileno y silicona. No son recomendados para usar en poliestireno expandido ni tejidos.
No recomendado para uso en lavavajillas, hornos o microondas
No recomendado para pegados flexibles, para esos casos use Loctite Power Flex Gel.

Preparación del Sustrato

Limpie las superficies a ser pegadas. Proteja el área de trabajo. Verifique el calce de las piezas a pegar.

Henkel Excellence is our Passion

Aplicación

Para abrir el envase, mantenga el tubo con la punta hacia arriba. Gire la tapa hasta el fin y retire el protector del dosificador.

Aplique una gota o una línea de gotas de adhesivo (de acuerdo con el área) en una de las superficies a ser pegadas. Mantenga el tubo siempre con el dosificador para arriba, para evitar obstrucción y pérdida del producto. Junte las partes inmediatamente, ejerciendo presión por lo menos durante 10 segundos. Para mejores resultados no mueva las piezas por aprox. 5 min.

Después del uso, cerciórese que no quede adhesivo en el dosificador y coloque la tapa protectora. Mantenga el tubo en lugar seco y fresco, de preferencia en pie y en el refrigerador.

Nota: La tapa posee una boquilla plástica que perfora automáticamente la membrana del tubo.

Información Técnica

Composición	Etil Cianoacrilato
Aspecto	Líquido transparente
Densidad	1.08 g/cm^3
Viscosidad	25 a 100 cps
Tiempo medio de fijación	5 a 30 seg
Max. resistencia	24hrs.
Tiempo almacenamiento	18 meses (23°C, 55%HR)
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C
Temperatura de transporte	-20°C a 50°C
Temperatura de aplicación	+10°C a 35°C
Temperatura de servicio	Hasta 180°C

Presentaciones

Blister: 2g.
Estuche: 2g.

Henkel Excellence is our Passion

Cuidado y almacenamiento

Limpieza

Limpie las herramientas i
después de su uso con solvente c

Almacenamiento

Guarde y mantenga los envases
a temperatura ambiente. Evite
inferiores a +10°C y por encima d

Cuidados

Mantener el envase bien
conservar el producto en buenas

No elimine el adhesivo por el alca

Súper Bonder Original adh
instantáneamente. En caso que
fuerce a despegar y mantenga la
área afectada con agua tib
movimientos laterales suaves y c

En caso de contacto con los oj
accidental, obtenga asisten
inmediata.

Productos Complementari

Loctite Precisión
Loctite Power Flex Gel

La información contenida en este documento, es indica
basada en conocimientos y experiencia profesional Her
realicen todas las pruebas necesarias para corroborar
No asumiremos responsabilidad legal en base a los cor
grave de nuestra parte. El presente documento técnico

Henkel Chile Ltda.
Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel: (56) (2) 2381 7200
www.henkel.cl